

Service Bulletin

Lave-linge Front

MODELE : Chassis :Delta –
AWB28601;AWG746/9;AWM030;AWM4100-857042129001;
AWM4201-857042229000;AWM4201-857042229001;
AWM428-857042829000;AWM4300-857042329001;
AWM4500-857042729000;AWM5087-857050829100;
AWM5122-857051229303;AWM5122-857051229300;
AWM6123-857061229000;AWM8092-857080929000;
AWM8103-857081029001;AWM8123-857081229100;
AWO9713-859201129000;AWP068-858006801000;
AWP200-858020029000;AWP201-858020129000;AWP202-858020229000;
F2000-857007029000;F542-857006629021;F893-857006929010;F955;
FL1009-858440129003;FL1009-858440429000;FL1019-858002529000;
FL1019-858002529200;FL10335-858007329020;FL10345-858007329011;
FL1057-858002129001;FL1066-858001129000;FL1200-858000529000;
FL1219-858002629000;FL1219-858002629200;FL1266-858001229000;
FL1348-858441229000;FL1419-858002729000;FL1419-858002729200;
FL5025-858006729011;FL5025-858450329010;FL5025/1-858007529012;
FL506-858001429000;FL506-858001429003;FL5125-858000229000;
FL6135-858007729700;FL616-858001529000;FL616-858001529003;
FL8055-858006929720;FL808-858440229000;FL8135-858000429010;
FL8145-858007029011;FL8145-858007029711;FL8335-858000429000;
FL856-858001629000;FL857-858002029001;FL9335-858007229011;
FL956-858001029000;MIA5000-858007629002;MIA5001-858001329003;
MIA6000-858000329000;S889/9;WA1130WS;WA2140WS;WA2240WS;
WA2381WS;WA2581WS;WA3370WS;WA3470WS;WA3570WS;
WA3573WS;WA3575WS;WA3773WS;WA3775WS;WA416WS;
WA4350/WS-F-855416229000;WA4350/WS/F-858316229000;
WA4562/WS-F-855416329000;WA555C/WS-F-859950037510;
WA580WS-02/5840-0002;WA8275/D-858332229000;WA8375/E-F-858329129000;
WA8565/F-858334629000;WA8575W-F-858329029000;
WA8588W/WS/F-858316529000;WA8755/F-858336729000;
WA8955/F-858336829000;WA8988W-F-858328929000;
WA9000;WA9000/1;WA9000A;WA9000C;WA9330-1/WS/F;
WA9330GA;WA9330WS;WA9332WS;WA9452GA;WA9552GA;WA9552WS;
WAE8573-F-858340929000;WAL10783-F-858340629000;
WAL10783/F-858340629004;WAL10783/F-858340629001;
WAL10785/F-858340529004;WAL10785/F-858340529001;WT9000;WTE9000;

SUJET : Cadre de Hublot cassant

Si des encadrements se cassent due à une tension trop importante du plastic, dorénavant des portes complètes sont disponibles. Les nouveaux encadrements sont vissés.

Note : Les portes correspondent à des produits de haute gamme. Ce service bulletin remplace le SB n° 4812 712 40154.

Statut	Repère	Code service	Description
Cadre de hublot cassant WH	143 0	4812 440 19342	Cadre de hublot VBL WH
Cadre de hublot cassant WH	143 0	4812 440 10817	Cadre de hublot VBL WH GW
Porte de remplacement	100 0	4812 440 11306	Porte complète WH Blanc
Cadre de hublot cassant BK	143 0	4812 440 10477	Cadre de hublot VBL BK
Cadre de hublot cassant BK	143 0	4812 440 10815	Cadre de hublot VBL BK GW
Porte de remplacement	100 0	4812 440 11305	Porte complète BK Blanc