

# Service-Bulletin

Lave-linge

599 521 210 FR

## Lave-linge à chargement par le haut Changement de couleur dans le soufflet

Concerne : Tous les appareils ALENA avec couvercle à tambour Carboran

Cause : Selon la qualité de l'eau, le type de conduites d'eau jusqu'à la machine à laver, il est possible que des dépôts marron rouille à l'avant et à l'arrière dans le soufflet puissent paraître : Après une analyse du matériau de l'entreprise Henkel, ce changement de couleur contient de grandes parties de fer ainsi que du cuivre et du manganèse.

Mesure à prendre : Selon le niveau de salissure, il est possible de nettoyer le changement de couleur marron dans le soufflet avec un détergent ménager usuel. Si un nettoyage n'est plus possible, le soufflet peut être échangé.

