It is this the true number 8





Von :Technische WaschabteilungWerk :Via Dante, 284Stadt :60044 Fabriano (AN)Land :ItalienTelefax :0732 - 627 880Telex :560042 MERMEC.I.

→ z.Hd.:


Kundendienstleiter Ersatzteil-Einkaufsleiter

Technische Information Code 466000048 bestehend aus 1 Seite.

Betreff: Information für den Kundendienst bezüglich aller Ablufttrockner.

Wir teilen Ihnen mit, dass ab der 9. Kalenderwoche 2004 (Seriennummer 200409....) ein neuer Zeitgeber (ASB290) mit dem Code 536004200 in die Produktion aufgenommen wurde.

Zweck der Änderung: Übernahme eines neuen Lieferanten



Die beiden Zeitgebertypen (ASB290) können unterschiedslos an allen Ablufttrocknern montiert werden, mit Ausnahme eventuell austretender Montageprobleme.

Auch wenn die Zeitgeber einwandfrei miteinander vertauscht werden können, weisen sie einen Unterschied auf: beim Modell Peapsa mit dem Code 536004202 muss das Erdungskabel an dieser Komponente angeschlossen werden; beim Modell Invensys mit dem Code 536004201 ist diese Maßnahme nicht erforderlich.

Mit demselben Gültigkeitsdatum wird bei allen Verkabelungen (ASB010) das Erdungs-Anschlusskabel beigefügt; bei Trocknern, die die Verwendung dieses Kabels nicht erfordern, wird es im Inneren der Verkabelung umwickelt. Bei Ersatz des Zeitgebers (ASB290) wird dieser Anschluss je nach ausgetauschtem Zeitgebermodell verwendet bzw.

Falls das Erdungskabel nicht verwendet wird, muss es mit einem Band isoliert werden, mit dem es im Inneren der restlichen Verkabelung fixiert wird.

Wichtig: die Codes der Verkabelungen (ASB010) bleiben unverändert.

Ferner teilen wir mit, dass der neue Zeitgeber mit dem Code 536004201 Modell Invensys der Zeitgeber Invensys mit dem Code 536000401 ist, der aus internen Gründen neu codiert wurde. Wichtig ist, dass bei Geräten, die vor dem Produktionseintritt des Zeitgebers mit dem Code 536004200 hergestellt wurden, niemals der Ersatzteil mit dem Code 536004202 verwendet wird, da dieser nicht an die Erdungsanlage angeschlossen sein könnte.

WICHTIG:

Wir ersuchen die Kunden die aktualisierten Ersatzteillisten im Internet unter Verwendung des Programms **SATPRG 2.0** herunterzuladen und je nach Seriennummer des zu reparierenden Produkts die korrekten Codes zu bestellen.

Mit freundlichen Grüßen Alifano Federico





Date : 09/02/2004


From :	Technical Department Washing
Factory of :	Via Dante, 284
City :	60044 Fabriano (AN)
Country :	Italy
Telefax :	0732 - 627 880
Telex :	560042 MERMEC.I.

→ For the Technical Assistance Manager → attention of: Spare Parts Procurement Manager

Technical Information number 466000048 consisting of 1 page.

Subject: Information for the Technical Assistance Service relating to all vented driers. As from week n° 09, year 2004 (serial number 200409......) a new Timer (ASB290), part number 536004200, has been introduced into production.

Purpose of the modification: Acquisition of a new supplier.



The two types of timer (ASB290) can be fitted to all vented driers without distinction. The only exception being linked to possible fitting problems.

Despite the fact that the timers are perfectly interchangeable, they do have one difference: on the Peapsa model, part number 536004202, the earth wire must be connected to the component; on the Invensys model instead, part number 536004201, this is not necessary.

As from the same date, a new earth wire will be added to all wiring harnesses (ASB010). On driers not requiring the earth connection, the wire will be taped inside the harness.

When replacing the timer (ASB290), this earth connection must be used or otherwise according to the actual timer model received as a spare part.

In the case where the earth wire is not used, it must be isolated with insulating tape in a manner that holds it inside the harness.

Important: the wiring harness part numbers (ASB010) will remain unchanged.

In addition, the new Invensys model timer, part number 536004201, is nothing more than the old Invensys timer, part number 536000401, which has been recoded for internal reasons. It is important to note that the Peapsa timer part number 536004202 must never be used as a spare part on appliances produced prior to the introduction of the new Timer, part number 536004200, in that it cannot be connected to the earthing system.

IMPORTANT:

We ask our clients to download the updated Spare Parts List from the Internet using the **SATPRG 2.0** program supplied, then order the correct part numbers according to the serial number of the product to repair.



Antonio Merloni 🕬

Date : 09/02/2004

Responsable Service Après-Vente


De : Usine de : Ville : Pays : Bureau Technique Section Lavage Via Dante, 284 60044 Fabriano (AN) Italie → À l'attention → du: Technique Responsable Achats Pièces Détachées

> Informations Techniques code 466000048 constituées par 1 page.

Concerne : Informations pour le Service Après-Vente Technique, relatives à tous les sèche-linge à évacuation.

Nous communiquons que, à compter de la semaine N° 09 de l'an 2004 (numéro de série 200409....), est entré en production un nouveau Temporisateur (ASB290), code 536004200.

But de la modification : Acquisition d'un nouveau fournisseur.



Les deux types de temporisateur (ASB290) pourront être montés indifféremment sur tous les sèche-linge à évacuation, sauf en cas d'exigences particulières, rattachées à des problèmes de montage.

Bien qu'ils soient parfaitement interchangeables, ils diffèrent pour un seul détail : sur le modèle Peapsa, code 536004202, il est nécessaire de connecter le câble de mise à la terre sur le composant en question ; sur le modèle Invensys, code 536004201, cela n'est pas nécessaire.

À compter de la même date, sur tous les câblages (ASB010) sera inséré le câble de connexion pour la mise à la terre ; sur les sèche-linge qui ne nécessiteront pas son emploi, ledit câble sera enrubanné à l'intérieur du câblage. En cas de remplacement du temporisateur (ASB290), il faudra utiliser ou ne pas utiliser cette connexion, en fonction du modèle de temporisateur fourni en tant que pièce détachée.

Si le câble de mise à la terre ne devait pas être utilisé, il faudra l'isoler, au moyen d'un rubanage qui fixe ce dernier à l'intérieur de la partie restante du câblage.

Important : les codes des câblages (ASB010) resteront inchangés.

En outre, nous communiquons que le nouveau temporisateur, code 536004201, modèle Invensys, est exactement le temporisateur Invensys, code 53600401, qui - pour des exigences internes - a été recodifié. Il est important que sur les machines réalisées avant l'entrée en production du nouveau Temporisateur, code 536004200, la pièce avec code 536004202 ne soit jamais utilisée en tant que pièce détachée, étant donné qu'elle ne pourrait pas être connectée à l'installation de mise à la terre.

IMPORTANT:

Nous invitons les clients intéressés à se connecter à Internet pour obtenir les Listes des Pièces Détachées mises à jour, en utilisant le programme fourni SATPRG 2.0, puis de commander les pièces avec les codes corrects, en fonction du numéro de série des produits devant être réparés.

Meilleures salutations Alífano Federico

Page 1



