

-Kit sav applicable aux lave linge à chargement par le dessus (voir liste ci dessous)
Date de départ: FD9410 (juillet 2004).

- Cause: La manchette tape dans la carrosserie suite au durcissement de sa texture .Ce phénomène est dû à une utilisation irrégulière du cycle haute température ,90°.

-Amélioration de la stabilité de la machine avec les nouveaux pieds, visserie, amortisseurs et qualité de la manchette

WOL100-120-1250-1251-1650-1801-2000-2040-
WOL2050-2400-2430-2450-2475-

WOP111-131-1651-2001-2031-2050-2201-2401-
WOP2407-2431-2451-2471-2601-2630-2651S-

WXT 100A-1000-103E-1050-120-122G-1250-1370-750-850-951

WTS1001-1031-1051-1052-1101-111A-1201-121A-1231-1251S
WTS1301-131A-1330-1351S-851-852