

MODIFICATION TECHNIQUE PROGRAMMATEUR REF 384.522

Le relais sur les nouveaux programmeurs a été supprimé.

Les cosse LG2 et LG3 sont à présent communes.

Il faut donc mettre une double cosse sur LG2

