

Ce document contient des informations confidentielles. Toute copie non autorisée, la divulgation ou la distribution est interdite.

FR Absence de solution de réparation pour la vitre intérieure 478073

Pays concernés

Tous

Appareils concernés

Fours Inter Cooker avec vitre intérieure pyrolyse bombée.

Information / Données client / Codes de diagnostic

Vitre intérieure cassée ou défectueuse – Vitre intérieure 478073 n'est plus disponible.

Codes de diagnostic (DC)

Le tableau suivant indique les codes de diagnostic les plus fréquents liés au défaut décrit. D'autres codes de diagnostic sont possibles, en fonction des indications clients.


Code diagnostic	Indication de défaut du client
690200000000	Fonction de porte défectueuse
160100X03000	Contre-porte

Cause

La vitre intérieure pyrolyse bombée 478073 ne peut plus être fabriquée et n'est donc plus disponible.


Solution

Les portes de four avec profils amovibles peuvent être transformées en une vitre intérieure plate.



Ce document contient des informations confidentielles. Toute copie non autorisée, la divulgation ou la distribution est interdite.

Attention, les anciennes portes avec profilés collés reconnaissables au cache de la charnière ne peuvent pas être modifiées!



Matériel nécessaire

Dès que disponible dans QuickFinder !

Kit de réparation 20004273

Historique des modifications

Version	Remarque
A	Création