## REMPLACEMENT DU PROGRAMMATEUR 52X0130

Produits concernés : Les lave-linge Malice :

- Vedette :
- Brandt : WTC 0815 FD/D
- Boréal :
- Crystal :
- Ocean :.
- San Giorgio :

Description du problème : Arrêt de la fabrication de ce programmateur chez le fournisseur et par ce fait il manque des cosses

Action ou solution SAV :

Les cosses F1+ F2+ F3 doivent être shuntées et mise ensemble sur la cosse du micro moteur


*Ce document est la propriété de BRANDT CUSTOMER SERVICES. Il ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation de l'émetteur.*