Le 14.10.05

INFO CONCERNANT LES PALIERS BRANDT MALICE REF 104.094

Réponse du service technique de chez BRANDT suite à plusieurs remontées de clients concernant des fuites après montage de paliers neufs :

« Non nous n'avons pas de problème de fuite sur les paliers de Malice. Toutefois, si il s'agit d'une fuite après un remplacement de paliers, il est possible qu'il s'agisse d'un problème de montage. En effet, il y a possibilité de monter le mauvais joint (en fonction de la cuve) et certains techniciens abîment le joint V-Ring en le montant ou le montent carrément a l'envers. De plus il faut bien enduire ce joint avec la graisse fournie »