10 - 1

Mechanical Exploded View



A1=P9+P2+P5+P4+P12+P11+P6+P3+P7

S1	HSW140054-1060	SCREW T3.0x1.06PxL6mm NICKEL
S10	HSD050272-4080	SCREW T5.0x1.588PxL8mm BLACK ZINC
S11	HSD050051-4140	SCREW T3.0x1.06PxL14mm BLACK ZINC
S12	HST143084-1080	SCREW M3.0x0.5PxL8mm NICKEL
S13	HST143084-1100	SCREW M3.0x0.5Px10mm NICKEL
S14	HST140054-3100	SCREW T3.0xL10xP1.06mm
S15	HST143084-1060	SCREW M3.0x0.5PxL6mm NICKEL
S2	HSW140054-1081	SCREW T3.0xL8.0xW/@10.0mm
S3	HSP140054-1080	SCREW T3.0x1.06PxL8mm NICKEL
S4	HSF140054-3080	SCREW T3.0x1.06PxL8.0mm BLACK OXIDE
S6	HSF143084-3100	SCREW M3.0xP0.5xL10mm
S7	HSP143084-3060	SCREW M3.0x0.5PxL6mm BLACK OXIDE
S8	HSP140054-3080	SCREW T3.0x1.06PxL8mm BLACK OXIDE
S9	HSF050072-4100	SCREW T3.5x1.41PxL10mm BLACK ZINC