


## **Code défaut "LE" produit neuf défectueux**

Dans le cas d'un code défaut "LE" sur un produit neuf, avant de commander la sécurité de porte et la platine de puissance, vérifier la portée du doigt de porte. (Dans le cas d'une sécurité de porte électromécanique.)

Démonter le hublot du Lave-linge, pour avoir que le cadre extérieur du hublot.



La partie à réduire se situe à ce niveau. Le plus simple est de limer le surplus afin d'obtenir une meilleure inclinaison du doigt de porte



