

KIT63 Inverter-Reparaturset LC420WU5 für Philips LCD TV 42PFL7662 / 42PFI9900D10

Artnr: 5197713

Für Panel:

- LG Screen LC420WU5-SLA1
- LG Screen LC420WU5-SLB1

Kann in den folgenden Geräten verwendet werden::

- AMOI LD42VM6E
- AMOI LD42VM6E
- PHILIPS 42PFL7662
- PHILIPS 42PFL7662
- PHILIPS 42PFL9900D
- PHILIPS 42PFL9900D
- PHILIPS 42PFL5332D
- PHILIPS 42PFL5332D
- PHILIPS 42PFL7332D
- PHILIPS 42PFL7332D
- PHILIPS 42MF337B
- PHILIPS 42MF337B
- PHILIPS 42PFL9742D
- PHILIPS 42PFL9742D
- PHILIPS 42PFL7862D
- PHILIPS 42PFL7862D
- PHILIPS 42PFL9632D
- PHILIPS 42PFL9632D
- PHILIPS 42PFL7682D
- PHILIPS 42PFL7682D
- PHILIPS 42PFL9732D
- PHILIPS 42PFL9732D
- STERLING ST42FHD
- STERLING ST42FHD
- LG 42LG5010

Für Inverter:

- Master - 6632L-0470A PNEL-T707A (6632L0470A)
- Slave - 6632L-0471A PNEL-T708A (6632L-0471A)

Fehlererscheinung:

- Burn up on Master or Slave Inverter
- No picture - Sound OK
- Backlight does not function

Inhalt: 11 Piece Repair Kit

Master / Slave

MU1 / SU1 x1

MQ1 / SQ8 x1

MQ2 / SQ9 x1

MQ4 / SQ10 x1

MQ5 / SQ11 x1

MZD3 X1 (Protection Zener)

SZD3 x1 (Protection Zener)

MC2 / SC43 X 2

MC3 / SC44 X2