

KIT89 Reparaturset für Plasma PSPF411701A, BN44-00162A, BN44-00161A, PSPF531801A und SAMSUNG PS50Q96HDX

Artnr: 6014745

Plasma TV Reparaturset

Board Nummer:

- PSPF411701A 42" / BN44-00161A
- PSPF531801A 50" / BN44-00162A

Wird verwendet in:

SAMSUNG	PS42Q96HDX
SAMSUNG	PS42Q97HDX
SAMSUNG	PS42C97HDX
SAMSUNG	PS42Q91HX
SAMSUNG	PS42C67HDX
SAMSUNG	PS50C96HDX
SAMSUNG	PS50Q97HDX
SAMSUNG	PS50C77HDX
SAMSUNG	PS50Q96HDX
SAMSUNG	HP-T4254X
SAMSUNG	HP-T4234X
SAMSUNG	HP-T4264X
	HP-T5054X

SAMSUNG

Fehlerbeschreibung:

- QS801 oder QS802 S/C haben keine Funktion mehr

Inhalt:

F802

QS801

QS802

QS801 Insulator

QS802 Insulator

DS801

RS878

RS852

DS802

RS879

RS867

NB: Bitte das sub board SUB1 und die S/C's bei den SMD-Transistoren prüfen. Wenn davon einige defekt sind, dann dieses Set nicht verwenden!