

Reparaturset für Samsung LE32R87BD
Artnr: 6014754

LCD TV Reparaturset

Fehlerbeschreibung:

Kondensatoren wölben sich

Verbleibt im Standby nach dem Ersetzen der Kondensatoren

Linien im Bild

Bild Polarisation

Board Nummer:

Power: BN44-00191

Main Board: Bordo IDTV 32" R87

Screen: LTA320WT0L07

Wird benutzt in:

Samsung LE32R87BD

Inhalt:

CM858

CM856

CM861

CM860

CB852

IC1803