

# KIT108 Reparaturset LE40A557P2F IP-211135A BN44-00199A inkl.

## Eeprom

Artnr: 6014894

LCD TV Reparaturset für Samsung LE40A557P2F

### Fehlerbeschreibung:

Kondensatoren sind gewölbt

Verbleib im Standby nach dem Wechsel der Kondensatoren

Linien im Bild

Bild Polarisation

Probleme mit digitalem TV

Kein Standby-Licht

Dunkler Bildschirm

### Board Nummer:

Power: BN44-00199A IP11135A

### Wird verwendet in:

Samsung LE40a557P2F

### Inhalt:

CM881 = 820uf

CM876 = 820uf

CM873 = 470uf

CM852 = 1000uf

CM853 = 470uf

CM872 = 1000uf

IC5107 Eeprom (found on main board)