

NOTE TECHNIQUE N° 005 LB du 13/05/2004

OBJET : Lave-linge Hoover "Vision 16" (toutes les versions), "HV6" (toutes les versions) et "HVP" (toutes les versions) : montage en tant que pièce de rechange du sélecteur de programmes code 91201338, fournisseur "Invensis".

En réponse à vos demandes de sélecteur de programmes bidirectionnel motorisé code 91201338, GIAS fournit indifféremment des composants produits par le fournisseur "MDL" ou par le fournisseur "Invensis".

On reconnaît le sélecteur de programmes produit par le fournisseur "Invensis" grâce à son corps à section carrée et à la base de l'arbre actuellement de couleur rouge.

Les dimensions plus grandes du sélecteur de programmes motorisé produit par la société "Invensis" ont contraint notre département conception à "retirer" le support correspondant en plastique afin de permettre son montage. Le support du sélecteur code 41001150 dans sa version modifiée (et ainsi adapté pour accueillir les sélecteurs motorisés produits aussi bien par "MDL" que par "Invensis") est déjà disponible comme pièce de rechange auprès de GIAS Service.

Toutefois, si vous recevez comme pièce de rechange un

sélecteur motorisé provenant du fournisseur "Invensis", il n'est pas nécessaire de commander le support en plastique correspondant. Sur le support d'origine il suffit en effet d'éliminer la zone blanche hachurée indiquée sur le schéma 1 par la flèche rouge, à l'aide d'une lime ronde.

Dans un souci de clarté, le schéma 2 présente le sélecteur de programmes motorisé de la société "Invensis" monté sur un support modifié.

Merci de votre attention

Gias Service France



Schéma 1

