

SERVICE TECHNICAL **news**

STN - DW - 0501.2 - FR

Indesit Company, Service Department

Titre : **FERMETURE DE PORTE POUR LAVE-VAISSELLE – CODE SAV 085357**

Produits concernés

Fermeture de porte Mark 2 – Code SAV 085357

Défaut constaté

Difficulté de fermeture de porte avec le mécanisme 085357

Cause du défaut

- Position de la fermeture de porte trop haute (photo A)
- La serrure est en position d'ouverture sur la fermeture de porte (photo B)

Comment résoudre le problème

- Repositionner la serrure, inutile de remplacer le mécanisme (photo C)
- Plier la serrure vers le bas (photo D)
- Vérifier en ouvrant et fermant la porte énergiquement.




Photo A




Photo B

KO




Photo C

OK



Photo D

Code défaut à indiquer sur le rapport

D **J** **65**

Réglage

Fermeture de porte

Composants mécaniques