

KIT330

5-teiliges Reparaturset.

Board Number:

- BN44-00264C

Wird benutzt in:

- SAMSUNG LE40B579
- SAMSUNG LE40B651
- SAMSUNG LE40B650
- SAMSUNG LE40B551
- SAMSUNG LE40B620
- SAMSUNG LE40B530

Fehler:

- LOW OR FAULTY PFC

Inhalt:

- ICP801
- RP813
- RP809
- RP806
- RP819

Wir empfehlen, alle Sets durch qualifiziertes Personal austauschen zu lassen. Verantwortung für Verlust, Verletzung und Schaden, der bei der Reparatur entstanden ist, wird nicht übernommen. Eine erfolgreiche Reparatur hängt vom Können des Technikers und der Fähigkeit, Fehler zu finden ab.