

# KIT91 Reparaturset für Samsung LE40R88BD, LE40R87BD und IP231135A

Artnr. 6014752

LCD TV Reparaturset

## Board Nummer:

Power:

Main: Bordo PL 40 DTV 1013.0

Screen: LTA400WT-L09

## Wird verwendet in:

Samsung LE40R88BD

Samsung LE40R87BD

## Fehlerbeschreibung:

Kondensatoren wölben sich

Bleibt im Standby nach dem die Kondensatoren ersetzt worden sind

Linien im Bild

Bild Polarisierung

## Inhalt:

CM852 = 2200uf

CM853 = 2200uf

CM850 = 1000uf

CM880 = 1000uf

CM876 = 1000uf

IC1803 (found on main board)