

Service Bulletin

Lave-linge Top

MODELE : Chassis Alliance

8561 512 29070	AWA 5127	8561 612 29903	AWA 6126
8561 512 29077	AWA 5127	8561 810 29270	AWA 8107
8561 512 29903	AWA 5129	8561 810 29275	AWA 8107
8561 512 29907	AWA 5129	8561 810 29277	AWA 8107
8561 513 29000	AWA 5130	8561 810 29900	AWA 8106
8561 513 29001	AWA 5130	8561 810 29903	AWA 8106
8561 513 29007	AWA 5130	8561 812 29370	AWA 8127
8561 520 29000	AWA 5200	8561 812 29375	AWA 8127
8561 520 29007	AWA 5200	8561 812 29377	AWA 8127
8561 609 29900	AWA 6090	8561 812 29900	AWA 8126
8561 609 29903	AWA 6090	8561 812 29903	AWA 8126
8561 609 29907	AWA 6090	8561 912 29070	AWA 9127
8561 610 29270	AWA 6107	8561 912 29075	AWA 9127
8561 610 29277	AWA 6107	8561 912 29077	AWA 9127
8561 611 29020	AWA 6112	8561 943 29903	AWA 5958
8561 611 29027	AWA 6112	8561 943 29907	AWA 5958
8561 612 29020	AWA 6122	8561 944 29903	AWA 5105
8561 612 29027	AWA 6122	8561 945 29903	AWA 6095/1
8561 612 29070	AWA 6127	8561 945 29907	AWA 6095/1
8561 612 29077	AWA 6127		

SUJET : Nouveau tambour 210mm

Dans le but d'améliorer la fermeture des tambours et pour éviter leur ouverture en cours de cycle, de nouveaux tambours modifiés sont disponibles depuis la 36^{ème} semaine de 2006 (Série **0636**).

Les points d'amélioration sont :

- Augmentation de la puissance des ressorts de portillon avant
- Rigidification du portillon arrière
- Nouveau système de fermeture à 3 crochets.

SOLUTION :

Nouveau tambour **4812 418 18595** en remplacement du 4812 418 18463

Nouveau tambour **4812 418 18596** en remplacement du 4812 418 18507

Lors de la commande d'un ancien code, il sera automatiquement recodifié