

Modification de l'interrupteur référence 481941029004

L'interrupteur M/A (repere 6210) montés sur les appareils ci contre n'est plus livrable.
En remplacement, utilisez l'inter 4819 410 29004 en repectant les consignes suivantes :

- l'inter d'origine possède un connecteur avec écartement 2,5mm, le câble étant relié au programmeur par OC4-1 et OC4-2.
- Ce point de connexion n'existe plus sur le nouvel interrupteur
- Reliez donc les deux câbles directement en veillant à un bon contact aux bornes de OC4-1 et OC4-2
- Fixez le câble et isolez-le de manière à éviter tout court-circuit.