

# REPLACEMENT DU MOULINET SUPERIEUR

Problèmes rencontrés

D

**Produits concernés :** Tous les lave-vaisselle ATLANTIS avec l'ancienne référence du moulinet supérieur 32X1683.

**Description du problème :** Le nouveau moulinet supérieur référence AS60222292 prévu pour les HERAKLES est plus long.

**Origine du problème :** La référence du moulinet supérieur 32X1683 est épuisée.

**Action usine :** Aucune.

**Action ou solution SAV :** Remplacement du moulinet supérieur par la référence AS60222292.  
Prévenir le consommateur que le panier supérieur ne pourra être utilisé qu'en position basse.

**Codification IRIS :**

1	A	2	X	A	1	X	W	1	0	A	1	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Traduction IRIS :**

Constant	Autre blocage de fonctionnement	Dysfonctionnement
Autre Fonctionnement incorrect	Bras d'aspersion	Remplacement

## BONNE POSITION



Le moulinet supérieur référence AS60222292 fonctionne parfaitement avec le panier en position basse.

## POSITION INTERDITE



Le moulinet supérieur AS60222292 ne fonctionne pas avec le panier supérieur en position haute en raison de la longueur du moulinet

**FAGOR BRANDT**

A FAVOR BRANDT SAS

FagorBrandt SAS  
Direction Qualité

## RAPPORT TECHNIQUE PRODUIT

Ce document est la propriété de FagorBrandt SAS. Il ne peut être diffusé ou reproduit sans autorisation de l'émetteur.

EDITION 12 - 05

Page LVR 1 / 1