

Indesit Company



Modèle:
AT125FR

Code commercial:
28491

Notes générales

Comment utiliser la documentation technique

Vous trouverez ici quelques informations générale pour simplifier la consultation de la documentation technique:


1. Les modèles d'une même gamme utilisent les mêmes vues éclatées. De ce fait un modèle ne comporte pas obligatoirement tous les repères présents sur les vues éclatées.
2. Certaines pièces détachées ne sont pas dessinées sur les vues éclatées (livrets d'instructions, kit spécifiques,...). Vous trouverez les codes dans la liste de pièces détachées sous le repère 099 ou 999. Les livrets d'instructions sont en repère 000.
3. En haut à droite de chaque vue éclatée, le numéro de série indique le début de production de la gamme. Certains modèles comportent plusieurs vues éclatées avec des numéros de série différents. Dans ce cas, le numéro de série figurant sur l'appareil est nécessaire pour identifier la pièces détachée correcte.
4. Les vues éclatées peuvent avoir des mises à jour ultérieures après publication. Les nouvelles pièces détachées figurent alors sur cette nouvelle version. Le numéro de mise à jour se retrouve dans les quatre derniers chiffre du numéro de série en haut à droite de la vue éclatée.
5. La liste de pièces détachées d'une vue éclatée comporte les codes SAV du modèle. Ces codes comportent d'autres informations:

REF : Repère de la pièce sur la vue éclatée; REMPLACEMENT : liste de pièces de remplacement mais ayant les mêmes caractéristiques fonctionnelles.

CODE INDUSTRIEL: Liste des modèles sur lesquels est utilisée la pièce détachée;NOTICE TECHNIQUE: Code de la notice technique à consulter afin de prendre connaissance des modifications techniques et troiuver la bonne pièce détachée.
6. Certaines notices techniques sont générales et ne sont liées à aucune pièce détachée. Afin d'éviter toute confusion, il faut faire attention à la section notice et constamment vérifier les mises à jour de la documentation.
7. La couverture de la documentation indique le nom du modèle et son code commercial

1250110

Vue éclatée



1250110
détachées


Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
000	C00092662				livret instructions fr		
001	C00083909				bouchon meuble hardware tl		
002	C00064205				passee-cable		
003	C00091893				panneau posterieur top ph2002	n1040288	
003	C00094067				panneau posterieur top ph2003	n1040309	
003	C00098566				panneau posterieur top	n1040309 n1040336	
003	C00112632				panneau posterieur tl evoii	n1040336	
004	C00083901				protection fils		
005	C00083774			1 x C00084913	flanc droit top ph2001		
006	C00091066				amortisseur top ec-100n aweco		
007	C00055037				expandeur	n1040414	
007	C00118593				expandeur		
009	C00083788				ecrou pied		
010	C00059869				ressort pour pied d =11 mm h =		
011	C00083789				pied top ph2001 m8 h= 29 mm		
013	C00083793				ens. levier came+chariot		
014	C00083786				ecrou ro-mob m6 d.28 1.5 top		
015	C00083785			1 x C00093539	support mobile top ph2001		
016	C00083780				bloc flanc meuble		
017	C00087059				plinthe ph2001 atd		
018	C00065071				profil flanc (90701)		
019	C00085462			1 x C00117345	panneau avant top ph2001		
020	C00083776			1 x C00084913	flanc gauche top ph2001		
021	C00041575				crochet adesif		
022	C00091071				roue posterieur		

1250210

Vue éclatée

Matr.30519.0001



1250210

1250210
détachées


Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00087063				bouton tl2001 ariston		
002	C00083800				support bouton timer tl ph2001		
003	C00087111				poignee composants tl ariston		
004	C00083804				support bouton tl ph2001		
005	C00087066				poussoir interrupteur		
005	C00087112				poussoir interrupteur		
006	C00092661				tableau de bord at125fr		
007	C00086663				lampe témoin rouge 12 v (idc)		
008	C00083916				selecteur prog elbi (idc)		
009	C00087070				poignee couvercle ariston tl2001		
010	C00087069				couvercle ariston tl2001	N1040346	
011	C00083918				tige de blocage dispenser		
012	C00083922				ressort de crochet dispensertl		
013	C00084983			1 x C00116868	poussoir dispenser blanc27 ph		
014	C00031331				collier		
015	C00087073				support ressort		
016	C00085468				encadrement sup. tl ph2001	N1040346	
017	C00057933				bague de tension	n1040283	
017	C00088143			1 x C00057933	bague de tension	n1040283	
018	C00085611			1 x C00111495	joint / manchette tl ph2001	N1040346 n1040330	
019	C00083924			1 x C00116866	protection joint blanc27 tl ph2001		
020	C00084343			1 x C00116869	distributeur lessive blanc27 tl		
021	C00085610				micro-retardateur	n1040332	
021	C00111494				micro-retardateur tl evoii	n1040332	
022	C00084359				couvercle siphon tl ph 2001		
024	C00083893				vis4x12 tc-t15 tl ph2001		
026	C00063971				interrupteur unipolaire on-off		
026	C00076577				interrupteur na start/reset		
026	C00088394				interrupteur na (idc)		
034	C00082331				filtre anti-parasites		
035	C00083905			1 x C00085195	potentiometre 8 pos. idc		

1250310

Vue éclatée

Matr.01116.000



1250310

1250310
détachées


Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00051504				aube de tambour		
001	C00083894				aube de panier		
002	C00085471				ensemble durite sortie vapeurs	n1040336	
002	C00112602				ensemble durite sortie vapeurs tl	n1040336	
003	C00065320				frette ressort		
004	C00083798				ressort cuve tl ph2001		
004	C00085463				ressort cuve anterieure tl ph2001	n1040217	
005	C00083794				cotreponds dx tl ph2001		
006	C00041605				rondelle a bol		
007	C00083797				vis sw. 8x27 tc-t30		
008	C00092020				courroie tl1200 1214j5		
009	C00065076			1 x C00064786	vis torx fixation poulie conduite		
010	C00083912				poulie conduite d280 p21,2 tl		
011	C00083898				tuyau cuve-filtre	n1040332	
011	C00111502				durite de vidange oko tl evoii	n1040332	
012	C00074054				collier de fixation		
013	C00055328				tuyau recuperation detersif	n1040332	
014	C00092023			1 x C00110148 1 x C00110153	cuve plastique 'tl 1200'	n1040324	
014	C00110153			1 x C00111409 1 x C00111573	cuve plastique 1200 tl2004	n1040324 n1040332 n1040340	
014	C00111573				cuve plastique 1200 tl evoii	n1040332	
015	C00092026			1 x C00083896	cotreponds sx 12,5kg top2001		
016	C00055303				panneau insonorisant		
017	C00092024			1 x C00087966	support tambour		
018	C00080691				kit vis - rondelle - ecrou tl	n1040245	
018	C00083895				kit portillon de tambour 'top	n1040245	
023	C00092025				silent block		
099	C00064550				support tuyau vidange		
099	C00065871				bouchon		
099	C00081629				desc_ric_c00081629		
099	C00091902				kit emballage tl ph2002		

1250410

Vue éclatée

Matr. 40408.0001



1250410

1250410
détachées

Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
001	C00083940				electrovalve 2v 1e-2u elbi	n1040301 n1040309	
001	C00096350			1 x C00116159	electrovalve 1e2u p.2.5	n1040301 n1040309 n1040321	
002	C00061959				borne		
003	C00083903				pressostat 1+1 liv. tl ph2001	n1040332	
003	C00111493				pressostat 1+1 liv. tl evoii	n1040332	
004	C00083897				tuyau pressostat tl ph2001		
005	C00051555				chambre de compression	n1040332	
005	C00092173				chambre de compression x oko	n1040332	
006	C00065412				bouchon trou thermostat		
007	C00083915				sonde-temperature ntc (idc)		
008	C00036072				joint thermostat		
009	C00083906				resistance chauffage 1750w-230v	n1040324	
009	C00110148				resistance chauffage 1700w-230v	n1040324	
010	C00055322				deflector	n1040324	
011	C00092021				moteur		
012	C00083911				ecrou		
013	C00083914				douille pivot moteur		
014	C00084333				vis m8x35 tc-t30		
015	C00045027				filtre kit		
016	C00083942				pompe vidange	n1040332	
016	C00111409			1 x C00141862	pompe vidange tl evoii	n1040332	
017	C00036145			1 x C00019902	support tuyau de vidange		
018	C00051563				tuyau vidange		
019	C00091652				cablage 3m4t1l ibr. ariston	n1040288 n1040301	
019	C00096438				cablage 3m4t1l ibr.	n1040301 n1040332	
019	C00111569				cablage 3m4t1l ibr. tl	n1040332	
020	C00083907				cable alimentation 3x1,0 l=1500 tl	n1040288	
020	C00091633				cable alimentat.3x1 schuko		
021	C00083944				grille durite sortie vapeurs	n1040336	
022	C00083939			1 x C00093620	tuyau valve distribution	n1040309	

1250410
détachées

Liste de pièces

Repè	Code SAV	De S/N	À S/N	Remplacem	Description	Notice	Code
022	C00087068			1 x C00093621	tuyau valve distribution	n1040309	
022	C00097841				tuyau valve distribution l=145	n1040309	
023	C00054734				borne		
024	C00083941				ensemble distribution		
025	C00092658				eprom at125fr software		
026	C00084838			1 x C00093157	module sans eprom (idc)	n1040321	
027	C00066292				pincés		
027	C00084566			1 x C00095669	clef universelle lb2000-pc top		
027	C00084943			1 x C00099862	cable serial lb2000 - pc	n1040317	
028	C00078221				tubetto spugn.40x5x30		
029	C00051556			1 x C00003070 1 x C00005572	tuyau entree		
030	C00051541				collier de fixation		
031	C00061958				borne d=32,7		
033	C00092789				vis m8x15 tc-t30		
034	C00092790				rondelle 8,5x22x1,5		
035	C00109798			1 x C00116161	protection electrovalve tl	n1040321	

Notices

N1040346: Elimination des fuites entre plan supérieur et couvercle sur TL.

N'effectuez la modification qu'après avoir vérifié l'absence de malformations ou rupture des composants qui garantissent l'étanchéité hydraulique (couvercle, plan supérieur, diaphragme, etc.).

La modification consiste à surélever le diaphragme pour obtenir une plus grande interférence entre celui-ci et le contre-couvercle.

MODALITE D'INTERVENTION :

Enlevez les neuf vis positionnées sous le diaphragme, ôtez la protection en plastique et levez le diaphragme en le positionnant à l'intérieur de l'ouverture.

Après avoir essuyé le plan d'appui, appliquez une bande de caoutchouc expansé adhésif code pièce détachée 066834 d'une longueur d'environ 1,2 m, après l'avoir coupé à moitié dans le sens de la longueur.

n1040078: ATTENTION : Recuperer l'EEPROM

Récupérer l'EEPROM du module défectueux pour le mettre sur le nouveau module / module display, sans cela l'appareil ne fonctionne pas.

L'EEPROM contient le logiciel qui caractérise le modèle. C'est pourquoi chaque appareil doit être pourvu de son eeprom spécifique (se référer à la liste de pièces détachées).

n1040217: Introduction de nouveaux ressorts avant suspension cuve

À partir du numéro de série 110120001 sur les lave-linge chargement par le haut, produits dans l'établissement de Brembate sont introduits pour des exigences de production, deux nouveaux ressorts avant suspension cuve code 085463. Les deux ressorts arrière restent inchangés (code 083798).



n1040237: FICHE ELECTRONIQUE TOP LOADER BREMBATE

Sur toutes les Top Loader produites dans les Etablissements de Brambate et qui sont concernées par la présente notice, dans le cas de remplacement de la fiche électronique, il est opportun de récupérer la boîte fiches qui se trouve sur la machine en assistance

Dans le cas où l'on décide de remplacer l'ensemble boîte+module, il faut impérativement trancher les deux points de fixation centraux de la boîte même.

n1040242: Carte d'alimentation avec eeprom soudie

À partir du numéro de série 20304.0001, le module d'alimentation IDC avec l'eeprom soudée est utilisé dans les usines de Comunanza, Teverola et Brembate, dans le but de garantir une parfaite connexion entre les éléments.

S'il s'avère nécessaire de remplacer l'eeprom soudée, utilisez impérativement l'eeprom indiquée dans la Documentation SAT du modèle géré.

Pour remplacer le module de l'appareil avec eeprom soudée, utilisez le module SAT et l'eeprom, car celle-ci ne pourra pas être récupérée à partir du module défectueux.

n1040245: Remplacement portes panier LVB Brembate

Sur tous les modèles de lave-linge produits dans l'usine de Brembate concernés par le présent avertissement, en phase de remplacement de l'ensemble ouverture de chargement réf. 083895/112743 procédez comme suit :

- faites sauter les 18 rivets (9 à droite, 9 à gauche) qui fixent les deux portes à l'ouverture de chargement sur la machine concernée ;
- prenez la pièce détachée 083895/112743 et effectuez la même opération que celle indiquée au point précédent ;
- accrochez les deux nouvelles portes et la nouvelle ouverture de chargement au panier de la machine concernée en utilisant le kit réf. 080691 (formé de n° 18 vis+18 rondelles+18 écrous) ;
- utilisez le silicone (réf. 081629) pour accrocher l'ouverture de chargement au panier.

n1040283: Nouvelle fixation du joint de hublot sur le modhle LVB TOP 1200

Sur les modèles de lave-linge à chargement par le haut concernés par la présente notification, à partir du numéro de série 30107.0001, la bague de tension du joint de hublot code Sat 057933 a été introduite en remplacement de la bague code Sat 088143.

Les modèles intéressés sont:

- WT124FR code commercial 28672;
- ATD120FR code commercial 27125;
- ATD120EX code commercial 27148;
- AT125FR code commercial 28491;
- AT110FR code commercial 29395;
- WT120EX code commercial 28075;
- ATD122FR code commercial 29394.

n1040288: NOUVEAU CABLE D'ALIMENTATION AVEC FILTRE INTEGRE

À partir du numéro de série 30224.0001, sur tous les lave-linge, on monte des nouveaux câbles d'alimentation avec filtre co-moulé et des nouveaux panneaux arrière présentant une ouverture spécifique pour la fixation du câble.

NOUVEAUX CABLES D'ALIMENTATION :

WT62TFR-WT60FR :

091632 Câble d'alimentat. 3x1 schuko 1,5m+filtre capacitif

AT105FR-AT125FR-AT85FR-ATD100FR-ATD120FR-ATD90FR-WT70FR-WT80FR-WT82TFR-WT92FR-WT102TFR-WT112FR-WT124FR :

091633 Câble d'alimentat. 3x1 schuko 1,5m+filtre inductif

AUTRES MODELES (voir références mentionnées dans nomenclature pièces):

091641 Câble d'alimentat. l=2550mm ag +filtre capacitif

091689 Câble d'alimentat. l=2550mm ag +filtre inductif
 091635 Câble d'alimentat. UK 3x1 l=1950mm+filtre capacitif
 091634 Câble d'alimentat. UK 3x1 l= 1950mm + filtre inductif


NOUVEAUX PANNEAUX ARRIERES :

094067 - antérieur à la modification code Sat 091893 (il a été utilisé pendant quelques mois, il remplaçait le code 083784 voir N1040278) ;

094068 - antérieur à la modification code Sat 093623 (spécifique pour le modèle de marque Hotpoint WMTL80UK code commercial 28749).

Les câblages antérieurs à la modification seront gérés également pour les appareillages modifiés en effectuant la connexion avec le serre-câbles du nouveau câble, comme illustré dans la fig. 1 - 1D.

Les schémas électriques présents dans la documentation restent inchangés.



n1040301: MODIFICATION DU CABLAGE ET ELECTROVANNE SUR LAVE LINGE TOP

À partir du n° de série 30609.0001, on monte une électrovanne avec bobine 2.5 réf 096350 à la place de la réf 083940 sur les lave-linge TOP concernés par la présente notice.

Le modèle WMTL80UK (28749) n'est pas concerné par cette modification; il monte à présent les électrovannes code 096350 (1E2U) et 096349 (1E1U) à la place de la 083940 (1E2U) et de la 093546 (1E1U).

Les câblages ayant été modifiés, les nouveaux et les anciens seront gérés, tandis que les schémas de câblage sont demeurés inchangés. Nous énumérons ci-après les codes SAV :

Code nouveau 096426 - ancien 087487 - WT60FR
Code nouveau 096427 - ancien 087703 - WT62TFR
Code nouveau 096428 - ancien 088098
Code nouveau 096429 - ancien 088127
Code nouveau 096431 - ancien 088292
Code nouveau 096432 - ancien 090240
Code nouveau 096433 - ancien 088027
Code nouveau 096434 - ancien 091648 - WT124FR - WT82TFR - WT102TFR - WT92FR - WT112FR
Code nouveau 096436 - ancien 091651 - WT80FR
Code nouveau 096437 - ancien 091649
Code nouveau 096438 - ancien 091652 - AT125FR - AT110FR - AT85FR - AT95FR - AT109FR
Code nouveau 096440 - ancien 091653
Code nouveau 096452 - ancien 093540
Code nouveau 096441 - ancien 090610 – ATD102FR
Code nouveau 096451 - ancien 087928 – ATD120FR – ATD122FR
Code nouveau 096444 - ancien 091650
Code nouveau 096445 - ancien 091654

Les modèles concernés par la modification sont les suivants:

26376 WT60FR
26867 WT62EX
26377 WT62TFR
26450 WT6IT
26454 WT5IT
26451 WT4IT
26894 WT52CSI
26865 WT40EX
26866 WT50EX
28672 WT124FR
28075 WT120EX
26868 WT82EXP
26379 WT82TFR
26452 WAT6IT
26453 WAT8IT
27872 W4608TLCSI
26899 WT100CSI
26869 WT102EXP
27728 WT102TFR
28670 WT92FR
28671 WT112FR
28314 WAT10IT
27873 W4610TLCSI
28669 WT80FR
26897 WT80CSI
26970 WT67EU
27143 AT82IT
28491 AT125FR
29395 AT110FR
27122 AT85FR
29388 AT95FR
29182 AT109FR
27142 AT62IT
28749 WMTL80UK
29393 ATD102FR
27148 ATD120EX
27125 ATD120FR

29394 ATD122FR
27636 ATD104EX
27145 ATD104IT
27144 ATD84IT
26898 WT90CSI
27635 AT84EX
28074 AT104EX
27726 AT84EO
27684 AT84AG

Les schémas électriques restent inchangés.

n1040309: Modification des paniers postérieurs LVB TOP LOADING.

À partir du n° de série 30912.0001 des lave-linge Top Loading, le système de fixation de l'électrovanne de chargement (code pièce détachée 096350), sur le panneau postérieur, a été tourné de 90°.

L'électrovanne code pièce détachée 096350 a été modifiée par la rotation d'une bobine de 45° ; le Magasin Pièces détachées continuera à gérer cette pièce détachée sous le même code. Lors de l'assistance sur les machines antérieures à la modification et sur les machines modifiées, positionnez les bobines comme le montrent respectivement les figures N1040309FIG3-1 et N1040309FIG3-2 ; pour faire tourner la bobine, il suffit de la soulever à l'aide d'un tournevis et de la remettre en place en fonction des indications gravées sur le plastique.

Codes pièces détachées des pièces concernées par la modification (voir figure N1040309FIG1) :

FIG1 A - STRUCTURE AVANT MODIFICATION

tube électrovanne/groupe distributeur : précédent 083939 ;
tube électrovanne/groupe distributeur : précédent 087068 ;
panneau postérieur : précédent 094067.

FIG1 B - NOUVELLE STRUCTURE

tube électrovanne/groupe distributeur : nouveau 097841 ;
tube électrovanne/groupe distributeur : nouveau 097841 ;
panneau postérieur : nouveau 098566.

Codes pièces détachées des pièces concernées par la modification sur la WMTL80UK (voir figure N1040309FIG2) :

FIG2 A - STRUCTURE AVANT MODIFICATION

tube électrovanne/groupe distributeur : précédent 093620 ;
tube électrovanne/groupe distributeur : précédent 093621 ;
panneau postérieur : précédent 094068.

FIG2 B - NOUVELLE STRUCTURE

tube électrovanne/groupe distributeur : nouveau 097832 ;
tube électrovanne/groupe distributeur : nouveau 097832 ;
panneau postérieur : nouveau 098567.

Les panneaux antérieurs à la modification seront gérés par le Magasin des Pièces détachées jusqu'à épuisement des stocks ; en cas d'intervention avec les nouveaux panneaux sur des appareils antérieurs à la modification, il faudra rétablir la nouvelle structure en utilisant également de nouveaux tubes.

En cas d'intervention avec de nouveaux panneaux sur des appareils antérieurs au n° de série 30609.0001, sur lesquels est montée l'électrovanne code pièce détachée 083940, tournez la bobine de 45° en suivant les instructions fournies ci-dessus pour la 096350 et veillez, au cours de la phase de reconnexion du câblage, à maintenir les fils loin du ressort qui soutient la cuve.

N1040309FIG1




FIG1 A




FIG1 B

N1040309FIG2




FIG2 A

FIG2 B

FIG3-1





FIG3-2



n1040321: Protection en plastique pour électrovanne.

À partir du mois de septembre 2003 jusqu'au mois de février 2004 (du n° de série 30900.0000 au n° de série 40300.0000), la protection en plastique code Sat 109798 (illustrée dans la figure N1040321FIG1) a été créée sur les lave-linge à chargement par le haut, afin de résoudre le problème de la présence d'eau sur l'électrovanne, ce qui endommageait celle-ci et la carte électronique.




n1040324: Modification de la fixation de la résistance sur les lave-linge à chargement par

À partir du n° de série 40506.0001, sur tous les lave-linge à chargement par le haut concernés par la présente notification, le système de fixation de la résistance sur la cuve a été modifié par l'introduction d'un support métallique (illustration N1040322FIG1 référence NEW) en remplacement du déflecteur code Sat 055322.

La modification a concerné les cuves et les résistances. Les codes Sat des nouvelles pièces détachées et des pièces précédentes sont repris ci-après :

- CUVE EN PLASTIQUE POUR LAVE-LINGE 600-1000 TOURS: nouveau code 110152, code précédent 083805 ;
- CUVE EN PLASTIQUE POUR LAVE-LINGE 1200 TOURS : nouveau code 110153, code précédent 092023 ;
- RÉSISTANCE : nouveau code 110148, code précédent 083906.



n1040332: MODIFICATION CUVE-POMPE-PRESSOSTAT-MICRORETARDATEUR

À partir du n° de série 40628.0001, nous avons modifié les composants suivants sur tous les lave-linge à chargement par le haut concernés par cette notification :

CUVE EN PLASTIQUE

lave-linge 800/1000 tours : précédent 110152 - nouveau 111505

lave-linge 1200 tours : précédent 110153 - nouveau 111573

TUYAU POUR CUVE AVEC POMPE

précédent 083898 - nouveau 111502 (TUYAU POUR CUVE AVEC POMPE OKO)

BOUCHE D'AÉRATION

précédente 051555 - nouvelle 092173

MICRO-RETARDEUR

précédent 085610 - nouveau 111494

POMPE D'ÉVACUATION

précédente 083942 - nouvelle 111409

PRESSOSTAT

précédent 087499 - nouveau 111514

précédent 087704 - nouveau 111516

précédent 083903 - nouveau 111493

CÂBLAGE

SUPPRESSION DU TUYAU DE RÉCUPÉRATION LESSIVE code 055328

La modification a impliqué l'introduction d'un nouveau code industriel caractérisé par le 30 final.

Nous énumérons ci-après la liste des modèles concernés avec les codes industriels et les codes des pièces détachées des câblages modifiés :

WT60FR (91263760000 - 91263760030):

Câblage : précédent 096426 - nouveau 111515

WT62TFR (91263770000 - 91263770030):

Câblage : précédent 096427 - nouveau 111517

WT6IT (91264500000 - 91264500030):

Câblage : précédent 096428 - nouveau 111523

WT4IT (91264510000 - 91264510030):

Câblage : précédent 096429 - nouveau 111529

WAT6IT (91264520030 - 91264520000):

Câblage : précédent 096434 - nouveau 111538

WAT8IT (91264530030 - 91264530000):

Câblage : précédent 096434 - nouveau 111538

WT5IT (91264540030 - 91264540000):

Câblage : précédent 096428 - nouveau 111523

WT40EX (91268650030 - 91268650000):

Câblage : précédent 096432 - nouveau 111515

WT50EX (91268660130 - 91268660100):

Câblage : précédent 096433 - nouveau 111529

WT62EX (91268670230 - 91268670200):

Câblage : précédent 096427 - nouveau 111517

WT82EX (91268680130 - 91268680100):

Câblage : précédent 096434 - nouveau 111538

WT102EX (91268690130 - 91268690100):

Câblage : précédent 096434 - nouveau 111538

WT52CSI (91268940130 - 91268940100):

Câblage : précédent 096431 - nouveau 111551

WT80CSI (91268970130 - 91268970100):

Câblage : précédent 096437 - nouveau 111555

WT90CSI (91268980130 - 91268980100):

Câblage : précédent 096444 - nouveau 111561

WT100CSI (91268990130 - 91268990100):

Câblage : précédent 096434 - nouveau 111538

WT67EU (91269700030 - 91269700000):

Câblage : précédent 096437 - nouveau 111555
AT62IT (91271420030 - 91271420000):
Câblage : précédent 096440 - nouveau 111568
AT82IT (91271430030 - 91271430000):
Câblage : précédent 096438 - nouveau 111569
ATD84IT (91271440030 - 91271440000):
Câblage : précédent 096451 - nouveau 111571
ATD104IT (91271450030 - 91271450000):
Câblage : précédent 096451 - nouveau 111571
ATD120EX (91271480130 - 91271480100):
Câblage : précédent 096451 - nouveau 111571
AT50EX (91272040130 - 91272040100):
Câblage : précédent 088264 - nouveau 111505
AT84EX (91276350130 - 91276350100):
Câblage : précédent 096445 - nouveau 111580
ATD104EX (91276360130 - 91276360100):
Câblage : précédent 096451 - nouveau 111571
AT64EX (91276740030 - 91276740000):
Câblage : précédent 088264 - nouveau 111579
AT84AG (91276840030 - 91276840000):
Câblage : précédent 096445 - nouveau 111580
AT84EO (91277260030 - 91277260000):
Câblage : précédent 096445 - nouveau 111580
WT102TFR (91277280030 - 91277280000):
Câblage : précédent 096434 - nouveau 111538
AT64EO (91277540030 - 91277540000):
Câblage : précédent 088264 - nouveau 111579
AT50AG (91277630030 - 91277630000):
Câblage : précédent 088264 - nouveau 111579
W46.08TLCSI (91278720030 - 91278720000):
Câblage : précédent 096434 - nouveau 111538
W46.10TLCSI (91278730030 - 91278730000):
Câblage : précédent 096434 - nouveau 111538
AT104EX (91280740030 - 91280740000):
Câblage : précédent 096445 - nouveau 111580
WT120EX (91280750030 - 91280750000):
Câblage : précédent 096434 - nouveau 111538
WAT10IT (91283140030 - 91283140000):
Câblage : précédent 096434 - nouveau 111538
AT125FR (91284910030 - 91284910000):
Câblage : précédent 096438 - nouveau 111569
WT80FR (91286690030 - 91286690000):
Câblage : précédent 096436 - nouveau 112221
WT92FR (91286700030 - 91286700000):
Câblage : précédent 096434 - nouveau 111538
WT112FR (91286710030 - 91286710000):
Câblage : précédent 096434 - nouveau 111538
WT124FR (91286720030 - 91286720000):
Câblage : précédent 096434 - nouveau 111538
WMTL80UK (91287490030 - 91287490000):
Câblage : précédent 096542 - nouveau 112231
AT109FR (91291820030 - 91291820000):
Câblage : précédent 096438 - nouveau 111569
AT95FR (91293880030 - 91293880000):
Câblage : précédent 096438 - nouveau 111569
ATD102FR (91293930030 - 91293930000):
Câblage : précédent 096441 - nouveau 112235

ATD122FR (91293940030 - 91293940000):
Câblage : précédent 096451 - nouveau 111571
AT110FR (91293950030 - 91293950000):
Câblage : précédent 096438 - nouveau 111569
WT100FR (91305060030 - 91305060000):
Câblage : précédent 096436 - nouveau 112221
WT118FR (91305080030 - 91305080000):
Câblage : précédent 096434 - nouveau 111538
AT8EIT (91306100030 - 91306100000):
Câblage : précédent 096438 - nouveau 111569
WT119FR (91319910030 - 91319910000):
Câblage : précédent 096434 - nouveau 111538

n1040336: Élimination de l'évent du panneau arrière des lave-linge à chargement par le haut

À partir du n° de série 40825.0001, le tuyau d'évacuation a été modifié sur tous les lave-linge à chargement par le haut concernés par la présente notification, en éliminant l'évent présent sur la panneau arrière (voir illustration N1040336FIG1).

Les codes des composants modifiés figurent ci-après :

- Tuyau d'évacuation : ancien 085471 nouveau 112602 ;
- Panneau arrière : ancien 098566 nouveau 112632 ;
- Élimination de la grille d'évent 083944.

n1040340: MONTAGE DES CUVES 111505 - 111573 (EVO II) SUR APPAREILS TOP LOADING EVOI

Vous trouverez ci-dessous les informations pour le montage des nouvelles cuves pour lave-linge Top Loading EVOII (codes 111505 et 111573) sur lave-linge Top Loading EVOI fabriqués avant le numéro de série 40628.0001 (voir notification n1040332).

Au cas où :

Les lave-linge Top Loading de la plate-forme EVOI (codes pièce détachée 110152-110153) ne seraient plus gérés comme pièce détachée et auraient été remplacés :

en demandant le code 110152 (CUVE T.L. 600-1000 TOURS EVOI), vous recevrez en remplacement :

- 111505 : CUVE TL 600-1000 TOURS EVOII
- 111409 : POMPE D'ÉVACUATION T.L. EVOII

en demandant le code 110153 (CUVE T.L. 1200 TOURS EVOI), vous recevrez en remplacement :

- 111573 : ENSEMBLE CUVE-TAMBOUR TL 1200 TOURS EVOII
- 111409 : POMPE D'ÉVACUATION TL EVOII

procédez aux opérations suivantes :

N1040336FIG1



- 1) remplacez la POMPE D'ÉVACUATION EVOI qui se trouve sur la machine sur laquelle est pratiquée l'intervention par la nouvelle POMPE D'ÉVACUATION EVOII - 111409;
- 2) supprimez le TUYAU DE RÉCUPÉRATION LESSIVE (la nouvelle cuve et la nouvelle pompe ne présentent plus l'orifice nécessaire);
- 3) conservez le TUYAU D'ÉVACUATION qui se trouve sur les machines concernées par l'intervention (le tuyau présent sur les nouveaux groupes cuve-tambour EVOII ne dispose plus de l'évent sur le panneau arrière).

Les modèles concernés par la notification sont les suivants :

- 26376 - WT60FR
- 26377 - WT62TFR
- 26450 - WT6IT
- 26451 - WT4IT
- 26452 - WAT6IT
- 26453 - WAT8IT
- 26454 - WT5IT
- 26865 - WT40EX
- 26866 - WT50EX
- 26867 - WT62EX
- 26868 - WT82EX
- 26869 - WT102EX
- 26894 - WT52CSI
- 26897 - WT80CSI
- 26898 - WT90CSI
- 26899 - WT100CSI
- 26970 - WT67EU
- 27142 - AT62IT
- 27143 - AT82IT
- 27144 - ATD84IT
- 27145 - ATD104IT
- 27148 - ATD120EX

27204 - AT50EX
27635 - AT84EX
27636 - ATD104EX
27674 - AT64EX
27684 - AT84AG
27726 - AT84EO
27728 - WT102TFR
27754 - AT64EO
27763 - AT50AG
27872 - W46.08TLCSI
27873 - W46.10TLCSI
28074 - AT104EX
28075 - WT120EX
28314 - WAT10IT
28491 - AT125FR
28669 - WT80FR
28670 - WT92FR
28671 - WT112FR
28672 - WT124FR
28749 - WMTL80UK
29182 - AT109FR
29388 - AT95FR
29393 - ATD102FR
29394 - ATD122FR
29395 - AT110FR
30506 - WT100FR
30508 - WT118FR
30610 - AT8EIT
31991 - WT119FR

n1040414: NOUVEL EXPANSEUR

A partir du n° de série 50213.0001, l'expandeur C00118593 remplace l'expandeur C00055037.

Le nouveau modèle peut être monté sur les versions antérieures à la modification des appareils concernés par cette notice.

Légende

Légende: 160014679-0

AQS	Clapets électroniques aquastop	Mzbn/MTA	Moteur temporisateur zbn
B	Buzzer - Securite de porte	N	Neutre - Bornier
BC	Blocco Cesto	NC	Exclusion essorage
BF	Contacts bornier, moto-ventilateur et resis	P	Pressostat
BP	Securite de porte	P1	Pressostat 1er niveau
C	Condensateur	P2	Pressostat 2eme niveau
CA	Condensateur	PA	Potentiometre grande vitesse
DV	Deviateur	PB	Potentiometre vitesse moderee
EF/CL	Electrovanne eau froide / Candeggina	PL	Laine vierge
EF/L	Electrovanne eau froide / Lavage	PM	Klixon termique protection moteur
EF/P	Electrovanne eau froide / Prelavage	PR	Programmateur timer - Pressostat
ER	Exclusion chauffage	PS	Pompe de vidange
ET	Exclusion thermostat	R	Resistance de chauffage
EV	Electrovanne	RE	Relais
EVA	Electrovanne sechage	RR	Resistance de chauffage
EVC	Electrovanne eau chaude	RV	Regulateur de vitesse
EVF	Electrovanne eau froide	Ras/RA	Resistance de sechage
EVL	Electrovanne lavage	S	Voyant
EVP	Electrovanne prelevage	SL	Voyant ligne
FA	Filtre antiparasites	SO	Voyant hublot
FD	Thermostat sechage delicat	SR	Voyant chauffage
FE	Thermostat sechage energetique	ST	Selecteur de teemperature
FRT	Resistance thermofusible	SV	Selecteur vitesse d'essorage
I	Inverseur	T	Contacts timer
II...2...3..	Interrupteurs/deviateurs	TA	Contacts temporisateur sechage
IA	Interrupteur On/Off	TB	Thermostat de basse temperature
IC	Interrupteur N.C. 1/2 charge	TC	Terre croisillon
ID	Interrupteur exclusion essorage	TFL	Terre bride
IE	Hydro-economiseur	TG	Terre generale
IF	Interrupteur reduction essorage	TH	Thermostat
IP	Interrupteur porte	TH1	Thermostat 1ere temperature
IR	Interrupteur ligne	TH2	Thermostat 2eme temperature
IS	Hydro-stop	TH3	Thermostat 3eme temperature

L	Ligne - Lampe	THF	Thermostat de fonctionnement
LB	Bas Niveau d'eau	THR	Thermostat réglable
LN	Niveau d'eau normal	TM	Terre moteur
LS	Lampe témoin	TMB	Terre meuble base
M	Masse-symbole de terre - Moteur / vanne	TMP	Thermoprotecteur moteur
MC	Moteur essorage	TMS	Thermostop
MI	Moteur a induction	TP	Thermoprotecteur
ML	Bobinage moteur lavage	TPS	Terre pompe de vidange
MO	Bornier	TR	Terre resistance
MP	Micro-interrupteur porte	TS	Thermostat de securite
MR	Micro-retardateur	TT	Contact de terre du timer
MT	Moteur timer	TTH	Contact de terre du thermostat
MV	Moto-ventilateur	TV	Terre cuve
MV -Ras	Resistance de sechage	ZBN	Temporisateur

Schémas électriques

Cod. 160014680-0

160014680-0
160014680.01

TABELLA FILI BASE

Data inizio validità
16/09/02

ATTENZIONE: IL CABLAGGIO DEVE ESSERE PRODOTTO UTILIZZANDO CAVETTI PRIVI DI STAMPIGLIATURA.

ON/OFF	02	IA1	1 x 310 Blu	U4	02	FILTRO ANT.
MODULO EL.G	03	MG1	0.75 x 1210 nero	M1	03	MOTORE 1
MODULO EL.G	04	MG2	0.75 x 1210 marrone	M2	04	MOTORE 2
MODULO EL.G	05	MG3	0.75 x 1210 bianca	M3	05	MOTORE 3
MODULO EL.G	06	MG4	0.75 x 1210 blu	M5	06	MOTORE 5
MODULO EL.G	07	MG5	0.75 x 1210 rosso	M7	07	MOTORE 7
MODULO EL.G	08	MG6	0.75 x 1210 rosso	M8	08	MOTORE 8
MODULO ELE	10	ME2	0.5 x 630 grigio	EVL	10	ELET.LAV.
MODULO ELE	11	ME1	0.5 x 550 bianca	EVP	11	ELET.PREL.
ELET.LAV.	12	EVL	0.5 x 220 bianca		12	
MODULO ELE	14	ME6	0.5 x 550 nero	EVP	14	ELET.PREL.
CONN.1	16	CN3	0.75 x 450 rosa	1	16	VUOTO PR.
CONN.1	17	CN1	1 x 940 bianco	R1	17	RES.RISC.
CONN.1	18	CN2	1 x 450 marrone	2	18	PIENO PR.
MODULO EL.F	19	MF1	0.5 x 430 azzurro	4	19	ANTITRAS.
POMPA SC.	20	PS	0.5 x 1690 azzurro		20	
MODULO EL.F	26	MF6	0.5 x 1130 rosso	BP2	26	SLOCCOP.
RES.RISC.	27	R1A	1 x 1680 rosso		27	
MODULO EL.F	29	MF4	0.5 x 1130 grigio	BP1	29	SLOCCOP.
TERRA GEN.	70		1 x 1090 giallo v.		70	MOTORE
RESISTENZA	71		1 x 300 giallo v.		71	

RAST 2.5-SPOSTAMENTO D'ISOLANTE (vedi nota n.4)




TABELLA FILI "L" (NO BL/CESTO)

TABELLA FILI "C" (RAST 2.5) vedi nota n.1






TABELLA FILI "B" (NO LAMPADA BLOCCOP.)



Légende

Légende: 160014680-0

AQS	Clapets électroniques aquastop	Mzbn/MTA	Moteur temporisateur zbn
B	Buzzer - Securite de porte	N	Neutre - Bornier
BC	Blocco Cesto	NC	Exclusion essorage
BF	Contacts bornier, moto-ventilateur et resis	P	Pressostat
BP	Securite de porte	P1	Pressostat 1er niveau
C	Condensateur	P2	Pressostat 2eme niveau
CA	Condensateur	PA	Potentiometre grande vitesse
DV	Deviateur	PB	Potentiometre vitesse moderee
EF/CL	Electrovanne eau froide / Candeggina	PL	Laine vierge
EF/L	Electrovanne eau froide / Lavage	PM	Klixon termique protection moteur
EF/P	Electrovanne eau froide / Prelavage	PR	Programmateur timer - Pressostat
ER	Exclusion chauffage	PS	Pompe de vidange
ET	Exclusion thermostat	R	Resistance de chauffage
EV	Electrovanne	RE	Relais
EVA	Electrovanne sechage	RR	Resistance de chauffage
EVC	Electrovanne eau chaude	RV	Regulateur de vitesse
EVF	Electrovanne eau froide	Ras/RA	Resistance de sechage
EVL	Electrovanne lavage	S	Voyant
EVP	Electrovanne prelevage	SL	Voyant ligne
FA	Filtre antiparasites	SO	Voyant hublot
FD	Thermostat sechage delicat	SR	Voyant chauffage
FE	Thermostat sechage energetique	ST	Selecteur de teemperature
FRT	Resistance thermofusible	SV	Selecteur vitesse d'essorage
I	Inverseur	T	Contacts timer
II..2..3..	Interrupteurs/deviateurs	TA	Contacts temporisateur sechage
IA	Interrupteur On/Off	TB	Thermostat de basse temperature
IC	Interrupteur N.C. 1/2 charge	TC	Terre croisillon
ID	Interrupteur exclusion essorage	TFL	Terre bride
IE	Hydro-economiseur	TG	Terre generale
IF	Interrupteur reduction essorage	TH	Thermostat
IP	Interrupteur porte	TH1	Thermostat 1ere temperature
IR	Interrupteur ligne	TH2	Thermostat 2eme temperature
IS	Hydro-stop	TH3	Thermostat 3eme temperature

L	Ligne - Lampe	THF	Thermostat de fonctionnement
LB	Bas Niveau d'eau	THR	Thermostat réglable
LN	Niveau d'eau normal	TM	Terre moteur
LS	Lampe témoin	TMB	Terre meuble base
M	Masse-symbole de terre - Moteur / vanne	TMP	Thermoprotecteur moteur
MC	Moteur essorage	TMS	Thermostop
MI	Moteur a induction	TP	Thermoprotecteur
ML	Bobinage moteur lavage	TPS	Terre pompe de vidange
MO	Bornier	TR	Terre resistance
MP	Micro-interrupteur porte	TS	Thermostat de securite
MR	Micro-retardateur	TT	Contact de terre du timer
MT	Moteur timer	TTH	Contact de terre du thermostat
MV	Moto-ventilateur	TV	Terre cuve
MV -Ras	Resistance de sechage	ZBN	Temporisateur

Schémas électriques

Cod. 28284910000



Légende

Légende: 28284910000