

**KIT175 Netzteil-Reparaturset PHILIPS 310432842681 310430350161
42PF9631D/10**

Artnr: D53076

Power Board Nummern:

310432842681

310430350161

Fehlerbeschreibung:

Netzteil klickt

Grüne LED, Relais klickt und Netzteil wechselt zur roten LED

Inhalt:

IC7001

C2009

C2016

C2053

C2052

C2541

C2540

C2465