

Service Bulletin

La poignée 46X5383 n'est plus disponible, elle peut être remplacée par l'ensemble poignée AS0042041.

Il faudra récupérer un trou de vis et en percer un second.

The handle 46X5383 is not available, She can be replaced by the handle kit AS0042041.

It will be necessary to get back a hole of screw and to drill the second.

