

## 9-teiliges Netzteil Reparatur-Set

### Ersatzteilnummern der Platinen:

- 310432842741
- 310432842742

### Fehlerbeschreibung:

- PSU CLICKING
- GREEN LED, RELAY CLICKS THEN PSU TRIPS WITH RED LED
- BEFORE FITTING THE KIT CHECK Q7050 IN THE SECONDARY - SEE SUP85N10 LINK BELOW TO ORDER THIS

### Inhalt:

- IC7001
- C2009
- C2016
- C2053
- C2052
- C2541
- C2540
- C2465
- C2508

Bei dieser Platine können, ohne die korrekte Ausrüstung, Schwierigkeiten beim Ablöten auftreten. Bitte sicher stellen, dass die peripheren Bauteile beim Entlöten nicht verschoben werden und an Ihrer ursprünglichen Position verbleiben.

- Wir empfehlen, alle Sets durch qualifiziertes Personal austauschen zu lassen. Verantwortung für Verlust, Verletzung und Schaden, der bei der Reparatur entstanden ist, wird nicht übernommen. Eine erfolgreiche Reparatur hängt vom Können des Technikers und der Fähigkeit, Fehler zu finden ab.