

KIT308

Set beinhaltet 7 Ersatzteile

Gerätetyp:

- PHILIPS 42PF5532

Fehlerbeschreibung:

- FLASHING PICTURE / Flackerndes Bild

Platinen-Nr.

- POWER BOARD: LJ92-01513A
- YSUS: LJ41-05134A

Inhalt:

- DC8013
- DC8524
- DC8407
- DC8404
- DC8405
- DC8410
- Q5005
- Wir empfehlen, alle Sets durch qualifiziertes Personal austauschen zu lassen. Verantwortung für Verlust, Verletzung und Schaden, der bei der Reparatur entstanden ist, wird nicht übernommen. Eine erfolgreiche Reparatur hängt vom Können des Technikers und der Fähigkeit, Fehler zu finden ab.