

3122 785 90100

EM2E Main Supply Repair kit

(E) English

This service kit includes all the components that may be damaged by breakdown of the power supply.

Mutual influences caused by the failure of one part are possible. All components supplied in this kit must be replaced.

Warning: The use of non Philips Components could lead to impaired performance and may result in damage to your television receiver.

(F) Français

Ce kit d'entretien comprend tous les composants susceptibles d'être endommagés en cas de coupure de l'alimentation.

Des interactions consécutives à la défaillance d'une pièce sont possibles.

Tous les composants contenus dans ce kit doivent être remplacés.

Attention: L'emploi de composants de marque autre que Philips pourrait affaiblir les performances et endommager votre téléviseur.

(D) Deutsch

Dieses service-Set enthält sämtliche Bauelemente, die bei einem Ausfall des Schaltnetzteils beschädigt werden können. Gegenseitige Beeinflussungen, die durch den Ausfall eines bestimmten Bauelements verursacht werden können, sind möglich. Sämtliche in diesem Set enthaltenen Bauelemente sind auszutauschen.

Achtung: Es sollten nur Original-Ersatzteile von Philips verwendet werden, um eine verminderte Leistung oder Schäden am Fernsehgerät auszuschließen.

(NL) Nederlands

Deze service-set bevat alle onderdelen die beschadigd kunnen raken bij het uitvallen van de voeding. Het is ook mogelijk dat een onderdeel uitvalt omdat een bepaald onderdeel defect is geraakt. Daarom moeten alle onderdelen worden vervangen waarvoor in deze set een reserveonderdeel aanwezig is.

Waarschuwing: Het gebruik van niet-Philips onderdelen kan leiden tot een slechter beeld en schadelijk zijn voor uw TV-toestel.

(I) Italiano

Questo kit comprende tutti i componenti che possono essere danneggiati in caso di un guasto al telaio di alimentazione.

Sono possibili influenze reciproche causate dal difetto di una della parte.

Devono essere sostituiti tutti i componenti contenuti nel presente kit.

Avvertenza: l'uso di componenti non originali Philips può dar luogo a scadenti prestazioni e causare il danneggiare il Vostro televisore.

(E) Español

Incluye este equipo de servicio todos los componentes que pueden estropearse por avería en la fuente de alimentación FFS.

El fallo de una pieza puede tener repercusiones en las demás. Todos los componentes suministrados en este equipo tienen que ser reemplazados.

Aviso: El uso de componentes que no son de Philips puede dar lugar a un funcionamiento deficiente y ocasionar daños en su televisor.

(P) Português

Este jogo de substituição inclui todos os componentes que podem ficar danificados por avaria na alimentação FFS.

São possíveis influências mútuas provocadas por avaria de uma parte.

Todos os componentes fornecidos neste jogo deverão ser substituídos.

Aviso: O uso de componentes que não sejam Philips podem conduzir a maus resultados e provocar avarias no seu receptor de TV.

(S) Svenska

Denna serviceenhet omfattar alla komponenter som skulle kunna skadas genom avbrott på FFS strömförsörjning.

Inbördes inflytande som orsakats genom fel från ena delen är tänkbart.

Alla komponenterna som levererats i den här enheten måste bytas ut.

Varning: Användning av andra komponenter än från Philips kan leda till oönskat resultat och till skada på din TV-mottagare.

Pos	Description	Service code
1503	FUSE 5X20 F2,5AH	4822 070 12502
3514	RST 1R00, or	4822 053 10108
	RST 0R68	3196 012 16870
3515	RST 1R00, or	4822 053 10108
	RST 1R2	2322 193 53128
6501/2334	DIO BYW55	4822 130 31083
6505	DIO REG BZX79-B15	4822 130 34281
6506	DIO SIG 1N4148	4822 130 30621
6508	DIO BYV28-400/20	4822 130 11415
6514	DIO BZT03-200	5322 130 31932
6515	DIO REG BZV85-C5V6	4822 130 32904
7502	TRA SIG BF487	4822 130 61675
7504	TRA STP5NB60FP	9322 126 65687