

# Service Bulletin


## Sèche-linge à Condensation.

**Châssis** : ZEPHYR - modèles concernés AZA et AZB

**SUJET** : Nouvel élément chauffant

Depuis la semaine de production 37/2011, un nouvel élément chauffant est monté sur tous les sèche-linge Zephyr. Le panneau arrière et le carter de l'élément chauffant sont modifiés.


Le nouvel élément chauffant est plus grand, mais a le même mode de fonctionnement que l'ancien et a le même câblage :



L'ancien élément chauffant était fixé avec une vis sur l'ancien panneau arrière.

Le nouvelle élément chauffant est fixé grâce à l'embossage du panneau arrière et du carter de l'élément chauffant.

SB. N° 481271340335



En cas d'un remplacement de l'élément chauffant sur un sèche-linge de production avant sem 37, vous devez :

- Changer l'élément chauffant
- Refixer l'ancien carter de l'élément chauffant (l'embossage sur le carter va plaquer l'élément chauffant sur le panneau arrière donc plus besoin de vis pour fixer l'élément chauffant)



**En cas d'un remplacement du panneau arrière sur un sèche-linge de production avant sem 37, vous devez :**

- Commander le nouveau panneau arrière code 12NC = 4840 000 00181
- Repositionner l'élément chauffant sans mettre la vis de fixation
- Refixer le carter de l'élément chauffant

**En cas d'un remplacement du carter de l'élément chauffant sur un sèche-linge de production avant sem 37, vous devez :**

- Juste changer le carter car l'élément chauffant reste fixé à l'aide d'une vis sur le panneau arrière

Downloaded / printed on Agora software : 11/02/2014  
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA  
by customer : ft060701  
AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA