

Service Bulletin | Waschen

Nummer | 481272240354

Datum | 11.01.2011

Änderung |

Betrifft: neuer Befestigungsstift für Toplader Stossdämpfer

Modelle: siehe unten

Für unten aufgelistete Topladermodelle wird ab 8. Dezember 2010 ein neuer, geänderter Stift zur Befestigung der Stossdämpfer eingesetzt.

Die neue Version ist auch rückwirkend für aufgelistete Modelle einsetzbar. (1:1)

Status	Positionsnr.	Fabrikcode	Bestellnummer	Beschreibung
alt	0864	461973085291481252918045	461973085291481252918045	Stift f. Stossdämpfer
alt	0865	461973085303481252918052	461973085303481252918052	Daempfer f. Stossdämpfer
neu	0865/ 1811	461975039251480110100803	461975039251480110100803	Service Satz

**Einbauanleitung:**

Beim Einsetzen der neuen Stossdämpferbefestigung ist darauf zu achten, dass der Stift vor dem Einschleiben gleitfähig gemacht wird. (Seife o.ä.)

Schiebe den Stift mit der Hand in die Führung ein.

Benutze eine Zange um den den Stift in die korrekte Position zu bringen und letztlich einzurasten. Beim Einrasten ist ein Klickgeräusch zu hören.

