

KIT 113 SUB1 & SUB2 Reparaturset für PSPF411701A PS42Q96HD / PSPF531801A PS50C86HD SAMSUNG

Artnr: 6014906

Plasma TV Reparaturset

Board Nummer:

PSPF411701A 42" / BN44-00161A / BN4400161A

PSPF531801A 50" / BN44-00162A / BN4400162A

Wird verwendet in:

SAMSUNG	PS42Q96HDX
SAMSUNG	PS42Q97HDX
SAMSUNG	PS42C97HDX
SAMSUNG	PS42Q91HX
SAMSUNG	PS42C67HDX
SAMSUNG	PS50C96HDX
SAMSUNG	PS50Q97HDX
SAMSUNG	PS50C77HDX
SAMSUNG	PS50Q96HDX
SAMSUNG	HP-T4254X
SAMSUNG	HP-T4234X
SAMSUNG	HP-T4264X
SAMSUNG	HP-T5054X

Fehlerbeschreibung:

Jedes Set ist für nu rein Board bestimmt!

Inhalt:

U804

QS804

QS803

QS805

QS806

DS823

RS859