

KIT126 Reparatur-Set für Samsung BN44-00165A IP-231135A

Artnr: 6059239

Wegen der geringen Unterschiede zwischen den Boards, bitte die Bauteil-Referenzen überprüfen!

Fehlerbeschreibung:

Kein Bild, keine Hintergrundbeleuchtung, Ton evtl. in Ordnung

Board Nummer:

Power: BN44-00165A IP-231135A

Wird benutzt in:

Samsung LE40R88BDX

Samsung LE40M87BDX

Inhalt:

Diese Bauteile sind auf der Inverter-Sektion des Netzteils zu finden:

F1801

MI801S

MI802S

DI821

DI822

DI823

DI824

QI801

DI802

RI817

RI832