

KIT135 Netzteil-Reparaturset BN44-00214A SAMSUNG LE32A456C2DXXU

Artnr. 7764960

Board:

BN44-00214A (BN4400214A)

Wird verwendet in:

SAMSUNG LE32A456C2DXXU

Fehlerbeschreibung:

Keine Funktion

Inhalt:

F1P801S

ICM801

QM801

QM802

DM802

DM804

RM811

RM813