


21.113

 **Electrolux**
Distriparts

SERVICE BULLETIN
REFRIGERATION
KYLA

SE

Ersatt handtag

Handtag 208 10 94-xx är inte längre tillgängligt och måste ersättas med ett kit, innehållande två handtag (vid eventuell paruppställning) med tillhörande skruvar. Använd befintliga handtagshål.

GB

Replaced handle

Handle 208 10 94-xx is not longer available and must therefore be replaced by a kit, contains two handles (In case of side by side combination) and screws. Use the existing hole.