

KIT 373

16-teliges Netzteil Reperaturset

BOARD Nummer:

- TNPA5335

Wird benutzt in:

- PANASONIC TXPF50ST30
- PANASONIC TXP50C3E
- PANASONIC TXP55VT30B
- PANASONIC TXP46GT30B
- PANASONIC TXPF46ST30
- PANASONIC TXP50VT30E
- PANASONIC TXP46GTF32
- PANASONIC TXP50GT30E
- PANASONIC TXP50VT30E

Fehler:

- S/C'S TO YSUS BOARD

Inhalt:

- Q621
- Q622
- Q623
- Q401
- Q402
- Q403
- Q421
- Q422
- Q423
- Q441
- D421
- D402
- D643
- D642

- IC502
- Q531

Wir empfehlen, alle Sets durch qualifiziertes Personal austauschen zu lassen. Verantwortung für Verlust, Verletzung und Schaden, der bei der Reparatur entstanden ist, wird nicht übernommen. Eine erfolgreiche Reparatur hängt vom Können des Technikers und der Fähigkeit, Fehler zu finden ab.