

KIT95 Reparaturset für SAMSUNG BN4400199 LE40A556P1FXXU LE40A457C1D

Artnr. 6014853

SAMSUNG Reparaturset

Fehlerbeschreibung:

Verbleibt im Standby

Pfeifende PSU

Lange Anlaufzeit

Inhalt:

CM852

CM853

CM872

CM873

CM876

CM881