

**KIT167 Reparaturset LG 42PC1DA YSUS 6871QYH053 PSU 68719PT299/A 42"
PLASMA**

Artnr: D12553

Board Nummern:

6871QYH053 YSUS

68719PT299/A

Wird verwendet in:

LG 42PC1DA

Fehlerbeschreibung:

Keine Funktion

Kein Bild - Ton ok

Lange Anlaufzeit beim Ton - kein Bild

Inhalt:

C201 ALL CAPACITORS ARE LOCATED ON THE PSU

C202

C203

C227

C271

C272

C281

C282

C283

IC18 (YSUS BOARD - STK795-820/ STK795-821)

